

# SPOJ ZA TEPLA

ZNAMENÁ

SVÁŘENÍ HORKOVZDUŠNOU PISTOLÍ  
KDE SE MEZI SPOJE ( MATERIÁLU ) VLOŽÍ  
SVAŘECÍ ŠNŮRA PŘI TEPLITĚ 500 stup.  
PO VYCHLADNUTÍ SPOJE - SE PŘEBYTEK  
ŠNŮRY - OŘÍZNE